

## 동래 반도유보라 공동주택 실내공기질 측정 계획서

시 공 자	상호(사업장 명칭)	부산 낙민동 반도유보라 공동주택 신축공사		성명(대표자)		이 정 렬		
	소재지	부산 동래구 낙민동 76-16번지 외 (전화번호: 051-558-5626 )						
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모					
		400세대	84A㎡ 82세대	84B㎡ 281세대	84C㎡ 37세대	㎡ 세대	㎡ 세대	㎡ 세대
측 정 자	상호	누리환경ENG		등록번호		제부측-실-7호		
	소재지	부산광역시 동래구 금강공원로11 (온천메디플러스, 802호) (전화번호: 051-710-6379 )						

### 세부 측정계획

구분	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	측정항목						
				폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
1지점	월일 (13:00)	(101- 302)	남동향	○	○	○	○	○	○	○
2지점	월일 (13:00)	(101- 2203)	남동향	○	○	○	○	○	○	○
3지점	월일 (13:00)	(102- 4103)	남서향	○	○	○	○	○	○	○
4지점	월일 (14:30)	(102- 304)	북동향	○	○	○	○	○	○	○
5지점	월일 (14:30)	(103- 2101)	남동향	○	○	○	○	○	○	○
6지점	월일 (14:30)	(103- 3902)	남동향	○	○	○	○	○	○	○

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제6조제1항에 따라 신축 공동주택의 실내 공기질 측정계획을 위와 같이 통지(공고)합니다.

2026년 05월 11일

부산 낙민동 반도유보라 공동주택 시공자 (사명 또는 인)



### 작성방법

- 거실방향란은 8방위로 구분하여 기재해야 합니다.(예: 남동향, 남남향)
- 측정항목란은 「실내공기질 관리법 시행규칙」 제7조제3항에 따른 측정항목 중 측정하는 항목에 대해 ○를 기재합니다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]